


TRAVAIL DU TUBE EN AUTOMATIQUE ...

Cette installation effectue :
Après dépose d'un fagot de tubes
de 4 à 10 mètres dans l'amenage à sangles




1. Amenage d'un tube dans l'axe de travail,
2. Rétreint et 2 poinçonnages sur une extrémité,
3. Poinçonnages de 2 trous à l'autre extrémité,
4. Empilage en berceaux hexagonaux,
5. Evacuation en fagots, prêts à être cerclés
Par l'opérateur, sans arrêter la machine.

Temps de cycle moyen : 12 à 15 secondes.



OPERATIONS POUVANT ETRE REALISEES EN OPTION :



Quel que soit votre problème, consultez-nous !

ERS MACHINES SPECIALES

31, rue Jules Ferry – B.P. 62 – 69520 GRIGNY - FRANCE
Téléphone : + 33 (0)4 78 07 43 44 - Télécopie : + 33 (0)4 78 07 43 49
e-mail : philippe.laverie@free.fr
URL : <http://ers.web.online.fr>